



淡江大學蘭陽校園雜項工程

地點：宜蘭縣蘭陽校區 工程種類：邊坡及擋土牆工程

1. 說明：本工程為淡江大學蘭陽校區雜項整地工程。
2. 規模：第一期整地範圍達40公頃，加勁結構總表面積約20,000m²。
3. 整治工法：加勁擋土牆、道路上下邊坡。
4. 現況：全校區之加勁結構約十餘座，自2003年完工後，歷經多次風災、地震考驗，均未有受損情況；且牆面植生良好，綠意盎然，外觀優美。

現況

