

現況

施工前



完工後



植生工程

尖石鄉竹60線道路改善工程

地點：新竹縣尖石鄉

工程種類：邊坡植生復育工程

1. 說明：本案位處於通往司馬庫斯之要道，因豪雨造成上下邊坡崩塌，致使道路中斷，經搶通後，上邊坡採用砌石工法修復；下邊坡則施掛多功能複合植生網，並噴附草仔綠化，以穩定邊坡，防止坡面沖刷流失。
2. 規模：總表面積約5200m²。
3. 整治工法：多功能複合植生網邊坡植生復育工程。
4. 現況：歷經2007、2008年等各颱風後植生良好。